

# ハイパークローム Ag 1K Kit 取扱説明書



この度はハイパークローム Ag 1K Kit をお買い上げ頂きましてありがとうございます。

下記注意事項、説明書をよくお読みになりご使用して下さい。

ホビー塗装に最適な 1K (1 液型) 塗料でベースカラーからトップコートクリアー迄の乾燥が早く、従来の 2 液型塗料より作業性が上がり短時間で塗装して頂く事が出来ます。

Contents: ハイパークローム Ag 1K Kit 内容

ハイパークローム Ag マイクロボトル 15ml

KROME 専用 1K ベースカラーブラックマイクロボトル 15ml

KROME 専用 1K トップコートクリアーマイクロボトル 15ml

## 1. KROME 専用 1K ベースカラーブラックのペイント

ハイパークローム Ag はベースカラーの表面が鏡面であればあるほど綺麗なメッキ感が表れます。

まず、通常の下処理をし、埃やゴミがのらないようにベースカラーブラックをペイントします。

ベースカラーブラック塗装後、**家庭用ヒーター等で 40~50℃、約 2~3 時間又は 20~25℃の常温乾燥で約 24 時間以上乾燥させて下さい。**乾燥中は一切お手を触れないようにして下さい。手を触れてしまいますとハイパークローム Ag ペイント後トップコートクリアーでフィニッシュした後、触れた所から指紋等が浮き出る可能性があります。

## 2. ハイパークローム Ag のペイント

ハイパークローム Ag 原液をそのままスプレーガンに入れて頂きます。(シンナー等での希釈は一切必要ありません。)

乾燥させて頂いたベースカラーブラックに一切触れずにエアブローしハイパークローム Ag をペイントします。

エアブラシ又はスプレーガンでセミドライからハーフ位で 4~5 回位ペイントして下さい。

インターバルはそれぞれ 5 分位置いて下さい。

ペイント直後は黒茶色の色が出ますが乾燥する間、徐々にメッキに変化していきます。

ハイパークローム Ag ペイント後、**家庭用ヒーター等で 40~50℃、約 2~3 時間又は 20~25℃の常温乾燥で約 24 時間以上乾燥させて下さい。**

## 3. KROME 専用 1K トップコートクリアーのペイント

乾燥させたハイパークローム Ag にトップコートクリアーをペイントします。

まずは、スーパードライ、ミスト状態のペイントを 2~3 回位繰り返して下さい。

インターバルは約 5 分程度置いて下さい。

スーパードライでペイント後、再び**家庭用ヒーター等で 40~50℃、約 2~3 時間又は 20~25℃の常温乾燥で約 24 時間以上乾燥させて下さい。**

乾燥後、さらにトップコートクリアーをセミウエットで 1 回、続いてウエットで 1 回ペイントしフィニッシュして下さい。

インターバルは各約 5 分程度置いて下さい。

### 注意：

- 本商品ご購入後、半年以内のご使用をお勧めします。
- 本商品開封後は 3 ヶ月以内にご使用下さい。
- ハイパークローム Ag は塗料の特性上、酸化に依る黄変が生じますので御理解の上ご使用下さい。
- ハイパークローム Ag を保管する際は室内で保管して下さい。特に冬場、極寒地域の方は必ず野外放置せず、室内で保管して下さい。
- ハイパークローム Ag は湿度に依り仕上がりが左右されます。湿気に依るブラッシングや空気中の水分でハイパークローム Ag の銀反応が損なわれる事があります。雨の日など湿度の高い日のペイントは出来るだけお避け下さい。

尚、コチラからペイント動画もご覧になれます。



株式会社シグナル SHOW UP Division  
〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8  
Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678

<http://www.showup.jp/Ag1K.html>

Email. info@showup.jp