



↑こちらから動画も御覧ください

## HYPER KROME Ag 専用クリアーセット

HYPER KROME Ag ペイント後、トップコートクリアーをペイントします。

この HYPER KROME Ag 専用クリアーセットは、HYPER KROME Ag に最も適しています。

### ◆内容量

- ハイパークローム Ag 専用クリアー：1kg
- ハイパークローム Ag クリアー用硬化剤：500g
- ハイパークローム Ag クリアー用シンナー：200g

### ◆内容量（マイボトルセット）

- ハイパークローム Ag 専用クリアー：180g
- ハイパークローム Ag クリアー用硬化剤：90g
- ハイパークローム Ag クリアー用シンナー：50g

### ◆塗装方法

HYPER KROME Ag ペイント後、1 回目ミスト状スーパードライでペイント。

このスーパードライでのペイントを 3~4 回、3~5 分位のインターバルを置いて繰り返しペイントして下さい。

その後、強制乾燥で 60°C~70°C 1 時間を目安にし、その後 3~4 時間常温乾燥させて下さい。常温乾燥のみの場合、約 24 時間置いて下さい。乾燥後、セミウエットでペイント。

更に 5 分~10 分インターバルを置き、ウエットでペイントしフィニッシュして下さい。

### ◆乾燥時間

20° C で約 6 時間、60° C の強制乾燥約 35 分でそれぞれ指触乾燥します。

完全乾燥後に常温まで冷却し、約 1 時間後にポリッシュする事が可能です。

### ◆配合

100 HYPER KROME Ag 専用クリアー

50 HYPER KROME Ag 専用クリアー用硬化剤

10 HYPER KROME Ag 専用クリアー用シンナー

クリアー主剤 2 : 1 硬化剤 シンナー 10 パーセントで配合して下さい。

株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8 Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678 Email. [info@showup.jp](mailto:info@showup.jp)

<http://www.showup.jp/Ag.html>

