



ハイパークローム Ag 1K Kit EXTRA-L 取扱説明書

この度はハイパークローム Ag 1K Kit EXTRA-Lをお買い上げ頂きましてありがとうございます。

下記注意事項、説明書をよくお読みになりご使用して下さい。

ハイパークローム Ag 1K Kit EXTRA-L

通常の 15ml の 1K Kit をお使いの皆様からのリクエストにお答えし、大容量 1K Kit をリリースしました！

このセット内容ならカーモデル 2 台分（車種に依ります。）がペイントできます。価格もリーズナブル。是非お求め下さい。

Contents

ハイパークローム Ag 1K Kit EXTRA-L 内容

ハイパークローム Ag 主剤 50g

ハイパークローム Ag 1K 専用ベースカラーブラック（希釈済）100g

ハイパークローム Ag 1K 専用トップコートクリアー100g

1. ハイパークローム Ag 1K 専用ベースカラーブラックのペイント

ハイパークローム Ag はベースカラーの表面が鏡面であればあるほど綺麗なメッキ感が表れます。

まず、通常の下処理をし、埃やゴミがのらないようにベースカラーブラックをペイントします。

ベースカラーブラック塗装後、**家庭用ヒーター等で 40～50℃、約 2～3 時間又は 20～25℃の常温乾燥で約 24 時間以上乾燥させて下さい。**乾燥中は一切お手を触れないようにして下さい。手を触れてしまいますとハイパークローム Ag ペイント後トップコートクリアーでフィニッシュした後、触れた所から指紋等が浮き出る可能性があります。

2. ハイパークローム Ag のペイント

ハイパークローム Ag 原液をそのままスプレーガンに入れて頂きます。（シンナー等での希釈は一切必要ありません。）

乾燥させて頂いたベースカラーブラックに一切触れずにエアブローしハイパークローム Ag をペイントします。

エアブラシ又はスプレーガンでセミドライからハーフ位で 4～5 回位ペイントして下さい。

インターバルはそれぞれ 5 分置いて下さい。

ペイント直後は黒茶色の色が出ますが乾燥する間、徐々にメッキに変化していきます。

ハイパークローム Ag ペイント後、**家庭用ヒーター等で 40～50℃、約 2～3 時間又は 20～25℃の常温乾燥で約 24 時間以上乾燥させて下さい。**

3. ハイパークローム Ag 1K 専用トップコートクリアーのペイント

乾燥させたハイパークローム Ag にトップコートクリアーをペイントします。

まずは、スーパードライ、ミスト状態のペイントを 2～3 回位繰り返して下さい。

インターバルは約 5 分程度置いて下さい。

スーパードライでペイント後、再び**家庭用ヒーター等で 40～50℃、約 2～3 時間又は 20～25℃の常温乾燥で約 24 時間以上乾燥させて下さい。**

乾燥後、さらにトップコートクリアーをセミウエットで 1 回、続いてウエットで 1 回ペイントしフィニッシュして下さい。

インターバルは各約 5 分程度置いて下さい。

注意：● 本商品ご購入後、半年以内のご使用をお勧めします。

● 本商品開封後は 3 ヶ月以内にご使用下さい。

● ハイパークローム Ag は塗料の特性上、酸化に依る黄変が生じますので御理解の上ご使用下さい。

● ハイパークローム Ag を保管する際は室内で保管して下さい。特に冬場、極寒地域の方は必ず野外放置せず、室内で保管して下さい。

● ハイパークローム Ag は湿度に依り仕上がりが左右されます。湿気に依るブラッシングや空気中の水分で

ハイパークローム Ag の銀反応が損なわれる事があります。雨の日など湿度の高い日のペイントは出来るだけお避け下さい。

尚、こちらからペイント動画もご覧になれます。

