

懐 KAI

取扱説明書

この度は 懐 KAI をお買い上げ頂きありがとうございます。

本マニュアルをよくお読みになりご使用下さい。

1. 塗装前に洗浄・脱脂・サンディング・プライマー処理等の下処理を必ず行ってください。
2. マイクロボトル薄め液で 100~150%希釈してご使用下さい。
3. 一度で厚塗りせず、数回に分けて塗装して下さい。
4. 艶ありで仕上げる場合は、SHOW UP マルチクリアーグロスを。

艶なしで仕上げる場合は、SHOW UP マルチクリアーマットを推奨します。

[SHOW UP マルチクリアー](#)

使用上のご注意 使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないで下さい。



株式会社シグナル SHOW UP Div.

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678

Email. info@showup.jp

<https://www.showup.jp/mcb.html#kai>