



SUK-01 ブルー/パープル



SUK-02 カッパー/マゼンタ



SUK-03 パープル



SUK-04 グリーン/パープル



SUK-05 ゴールド



SUK-06 グリーン



SUK-07 カッパー/アプリコット



SUK-08 ホワイト

取扱説明書

この度は KRONOS をお買い上げ頂きましてありがとうございます。この説明書を良くお読みになり、これまでに無かった粒子感のパール顔料 KRONOS をお楽しみください。

ペイントマニュアル

現在、国内外で使用されている一般的なパール顔料は約 20~30 ミクロンですが、KRONOS は約 150 ミクロンと一般的なパール顔料の約 5 倍の大きさ(粒子感)になります。一般的なパール顔料は粒子が小さく、透けムラを防ぐ為ホワイトなど淡色系ベースカラーに使用されるのが通常ですが、KRONOS は粒子が非常に大きくフレークを塗装する感覚で使用出来る為、ブラックなど濃色のベースカラーでもムラが目立ちにくくクリアーペイント後の仕上げも非常に簡単にフィニッシュする事が出来ます。

1. 下地処理は、現在お使いの物で結構です。サフェーサーの最終仕上、旧塗膜への足付は 500 番~800 番で仕上げてください。
2. 下地処理終了後、ベースカラーをペイントして下さい。お好みのベースカラーをペイントして下さい。
3. KRONOS は DRY パウダータイプです。インターコートクリアーで希釈してご使用下さい。普段ご使用のインターコートクリアー（1 液、2 液どちらでも良い）に約 2 パーセント希釈して下さい。KRONOS を重ねていく際に必ず 5 分前後のインターバルを取って下さい。
4. KRONOS をペイント後、トップコートクリアーでフィニッシュして下さい。
5. 乾燥後、通常の塗装同様にポリッシングを行って終了です。

KRONOS 1K 使用の場合の希釈率

KRONOS	希釈クリアー	シンナー
20~30 g	1000g	使用クリアーの希釈

使用上のご注意

使用中、使用後に体に異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けて下さい。万が一、目や口の中等に入った場合は、大量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けて下さい。作業時にはマスク、保護手袋、防護服を着用し長時間の吸引は避けて下さい。尚、発火の可能性がありますので、高温になる場所や火気の近くに放置しないで下さい。



←KRONOS 動画はこちらから。

株式会社シグナル SHOW UP 事業部

〒562-0024 大阪府箕面市粟生新家 2-6-8

Tel. 072-727-7123 Fax. 072-727-2678 Email. info@showup.jp